

# PTO HYVA


TOMADA DE FORÇA OPERADA PNEUMATICAMENTE

Hyva

Página 1 / 1



Código do produto: 021202081  
Tipo da caixa de câmbio: EATON FTS 16108 LL



## Especificações

Tipo da caixa	FTS 16108LL
PTO razão @ 1000 rpm motor	1498
Relação interna	1:1.498
Torque Máximo	500 Nm
Posição de montagem	Inferior
Posição de saída	Traseira
Sentido de rotação	Horário
Máximo Momento	30 Nm

## Kit de montagem

Código do kit 021452003

## Atenção

As dimensões gerais dos eixos mostradas na seção "Tolerâncias de eixo propulsores" foi tirada dos catálogos de fabricantes de transmissões. Hyva do Brasil Hidráulica LTDA não se responsabiliza por qualquer mudança de tais dimensões assim como por qualquer dano às caixas de câmbio devido à maior absorção de torque que o permitido.

